



AVIA PROPELLER, s.r.o.

Beranových 666, 199 00 Praha - Letňany, Česká Republika

INFORMAČNÍ BULLETIN

Číslo: V 500A/2
V 503 /5

Týká se: Vrtulí V 500A, V 503 a V 503 A.

Důvod: Na základě zkušeností z provozu.

Opatření: Při 50 hod. ošetření motoru nutno překontrolovat u vrtule V 500A dotažení matice 6 (obr. 2, Techn. popis a provozní instrukce vrtule V 500A), u vrtulí V 503 a V 503A dotažení matice 67 (obr. 8, Techn. popis a provozní instrukce vrtule V 503, obr. 6 Techn. popis a provozní instrukce vrtule V 503 A).

Matice musí být dotažena kroutícím momentem $M_k = 300 \div 350$ N. m.

Provede: Uživatel při předepsaném ošetření.

Praha 13. 9. 1982

M. Adamec v. r.
zástupce výrobce vrtulí

Ing. B. Homola v. r.
zástupce odběratele u výrobce vrtulí

Ing. J. Toman v. r.
Státní letecká inspekce

VI. Lacman v. r.
náměstek pro rozvoj výrobků