



AVIA PROPELLER, s.r.o.

Beranových 666, 199 00 Praha - Letňany, Česká Republika

INFORMAČNÍ BULLETIN

Číslo: V 503/6

Týká se: Náhrady oleje MK8P olejem MS8P pro provoz vrtulí V 503A.

Důvod: Skončení dodávek oleje MK8P používaného v leteckém provozu pro plnění vrtulí V 503A.
Místo oleje MK8P je dodávám olej MS8P.

Opatření: Zvláštní opatření nevznikají. Uvedené oleje lze vzájemně mísit a je možné doplňovat náplň jednoho oleje druhým.
V příručce Technický popis a provozní instrukce vrtule V 503A, ve stati Základní technické údaje (str. 7) opravte pracovní kapalinu olej MK8P na olej MS8P.

Platnost bulletinu: Platí pro všechny dosud vyrobené vrtule.

Datum vydání: 11. 2. 1990

Ing. P. Měřička v. r.
Zástupce výrobce vrtulí

Ing. E. Špánek v. r.
Zástupce odběratele u
výrobce vrtulí

Ing. M. Voráček v. r.
Státní letecká inspekce

Ing. J. Kindermann v. r.
OMNIPOL