



AVIA PROPELLER, s.r.o.

Beranových 666, 199 00 Praha - Letňany, Česká Republika

INFORMAČNÍ BULLETIN

Číslo: V 410-10/I/61

Týká se: Upřesnění mazání vrtulí V 410, V 410A, V 410T a V 410AT.

Důvod: Nedostatečná údržba a mazání vrtulí v provozu.

Doporučuje se: Dbáti na promazání všech maznic po namontování vrtule na motor.

Zkrátit dobu mazání vrtule po prvních 50 hod. na 10 hod. maznicemi 36 ozn. v provozních instrukcích. Ostatní doby mazání zůstávají v platnosti.

Množství mazacího tuku pro maznice 36 je určeno pro vrtule V 410 a V 410A 50 g a pro vrtule V 410T a V 410AT 100 g..

Pro informaci sdělujeme, že pro určení správného množství mazacího tuku odpovídá 50 g. 36. otáčkám šroubové maznice „Tekalemit“ a 35. zdvihům pístové maznice 500 ČSN 23 1462.

Tyto maznice jsou dodávány v náradí letounu.

Druhy mazacích tuků dodržovati dle provozních instrukcí.

Hadrava v. r......
Výrobce

Sedláček v. r.
Zástupce zákazníka