



AVIA PROPELLER, s.r.o.

Beranových 666, 199 00 Praha - Letňany, Česká Republika

INFORMAČNÍ BULLETIN

Číslo: V 410-11-J/61

Týká se: Technického popisu a provozních instrukcí vrtulí V 410, V 410A, V 410T a V 410AT.

Důvod: Zrušení promývání relé skříňky RS 01 tetrachlorem.

Doporučuje se:

V oddíle „IV-3-Relé skříňka RS 01“ zrušte v bodě 4, odst. c – Kontrola při provozu a odstavec d – Závady a jejich odstranění v celém rozsahu. Uvedené odstavce nahraďte tímto textem:

Při každém čištění příp. omývání motoru a jeho částí benzinem je nutno chránit relé skříňku RS 01 tak, aby benzin nebo olej, rozpuštěný v benzínu, nepřišel do styku s relé skříňkou, protože její kryt je uvnitř chráněn gumovým těsněním, které by benzin rozleptával.

V případě výskytu závad na relé skříňce RS 01 nutno zaslat do opravy výrobnímu závodu.

Hadrava v. r.
Výrobce

Sedláček v. r.
Zástupce zákazníka