



AVIA PROPELLER, s.r.o.

Beranových 666, 199 00 Praha - Letňany, Česká Republika

INFORMAČNÍ BULLETIN

Číslo: V 506-6-I/64

Týká se: Seřizování regulátoru otáček LUN 7810.

Důvod: Zlepšení způsobu seřizování.

Doporučuje se: Regulátory otáček LUN 7810 jsou od výrobního čísla 21113 vyráběny s ovládacím kolečkem, opatřeným novou startovní zarážkou, tj. seřizovací šroub se samojistnou maticí. Z toho důvodu upozorňujeme uživatele na nový způsob seřizování, odlišný oproti původním regulátorům.

V poloze „start“ musí být hlava seřizovacího šroubu v doteku se startovní zarážkou na tělese zadního víka. Při event. seřizování maximálních otáček otáčí se seřizovacím šroubkem: otočením šroubu o 1 otáčku lze otáčky motoru zvýšit nebo snížit o hodnotu 25-35 ot/min. Po seřízení šroub zajistit samojistnou maticí.

Datum: 1. 9. 1964

Ing. Svoboda, v. r.

.....
Výrobce

mjr. Havlas, v. r.

.....
Zástupce zákazníka