



AVIA PROPELLER, s.r.o.

Beranových 666, 199 00 Praha - Letňany, Česká Republika

INFORMAČNÍ BULLETIN

Číslo: V 510/1b

Týká se: Provozně technické příručky vrtule V 510. Technologický postup 061.20.01, str. 305, 306 – „Dotažení šroubků mikropínače „V“ regulátoru“ zrušit.

Důvod: Dle požadavku výrobce regulátoru LUN 7816-8, n. p. Jihostroj Velešín, který jej dokumentuje dlouhodobou opravárenskou činností podobných typů regulátorů LUN 7815.01 a LUN 7815.02.

Opatření: Uživatelé vyjmou z provozně technické příručky listy:

061	- Seznam změn	str. 1
061	- Přehled platných stran	str. 1, 4, 5
061.20	- Obsah	str. 1, 2
061.20.01	-	str. 305, 306

a nahradí je novými s datem 1. 1. 1987, které jsou v příloze tohoto bulletinu.

Provede: Uživatel.

Náklady: Nevznikají.

Materiál: Výměnné listy jsou v příloze tohoto bulletinu.

Platnost bulletinu: Dnem schválení SLI.

V Praze 1. 1. 1987

.....
M. Adamec v. r.
zástupce výrobce vrtulí

.....
Ing. B. Homola v. r.
zástupce odběratele u výrobce vrtulí

.....
Ing. K. Sovák
OMNIPOL

.....
Ing. J. Toman v. r. 18.12.86
Státní let. inspekce