



# INFORMAČNÍ BULLETIN

Č. v 510/9b

**Týká se:** “Provozně technické příručky vrtule V 510”. Upravují se technologické postupy “Seřízení zarážky maximálních regulovaných otáček vrtule” a “Prohlídka vrtule po nárazu” a doplňují se části “Omezení letové způsobilosti” a “Spotřební materiály”.

**Důvod:** Na základě výsledků dlouhodobých zkoušek a zkušeností z provozu.

**Opatření:** Uživatelé vyjmou z “Provozně technické příručky vrtule V 510” listy

061	- Seznam změn	str. 1
061	- Přehled platných stran	str. 1,2,3,4,5,6
061	- Obsah	str. 1
061.00.10	- Obsah	str. 1
061.00.10	- Zajištění vrtule	str. 302
061.00.10	- Seřízení zarážky maximálních regulovaných otáček vrtule	str. 508
061.10.00	- Prohlídka vrtule po nárazu	str. 605, 606, 607

a nahradí je novými s datem 20. března 1998, které jsou v příloze tohoto bulletinu, včetně nových stránek:

061	- Omezení letové způsobilosti	str. 1,2,3
061	- Seznam změn	str. 1
061	- Přehled platných stran	str. 1,2,3,4
061	- Obsah	str. 1
061.00.10	- Obsah	str. 1
061-00-10	- Zajištění vrtule	str. 302
061-00-10	- Seřízení zarážky maximálních regulovaných otáček vrtule	str. 508
061-00-30	- Spotřební materiály	str. 3, 4
061-10-00	- Prohlídka vrtule po nárazu	str. 605

**Opatření provede:** Uživatel.

**Náklady:** Nevznikají.

**Materiál:** Výměnné listy jsou v příloze tohoto bulletinu.

**Platnost bulletinu:** Datem jeho schválení.

**Datum:** 29. 5. 1998

.....  
Sebastian Demarteau, v. r.

President AHSA, s.r.o.

.....  
Josef Sviták, v. r.

Technický manažer AHSA, s.r.o.

.....  
Igor Brunclik, v. r.

Obchodní ředitel AHSA, s.r.o.

.....  
Pavel Kulovaný, v. r.

Hlavní konstruktér AHSA, s.r.o.

Po technické stránce schváleno TI-ÚCL ČR.