



**AVIA PROPELLER, s.r.o.**

P.O.Box 22, 250 02 Stará Boleslav, Česká Republika

## INFORMAČNÍ BULLETIN č.

V 510/11b  
Revize č. 1

**Týká se:** Provozně technické příručky vrtule V 510. Technologické postupy „Odlepení odmrazovacího tělesa BF Goodrich, č. dílu 6979“ a „Nalepení odmrazovacího tělesa“, zavedené do Provozně technické příručky vrtule V 510 bulletinem V 510/11b, se doplňují o podmínky k technologickým postupům.

**Důvod:** Na základě zkušeností z provozu.

**Opatření:** Bulletinem V 510/11b byly zavedeny do Provozně technické příručky vrtule V 510 následující strany s datem 30. června 1999, přičemž již existující uvedené strany s dřívějším datem byly zrušeny.

061	- Seznam změn	str. 1
061	- Přehled platných stran	str. 1, 2, 3, 4, 5, 6
061-10-00	- Obsah	str. 1, 2
061-10-00	- Odlepení odmrazovacího tělesa BF Goodrich, č. dílu 6979	str.: 867, 868, 869, 870
061-10-00	- Nalepení odmrazovacího tělesa	str.: 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878

Výrobce vrtule V 510 vydává následující doplňující podmínky pro odlepování a nalepování odmrazovacích těles:

1. Technologický postup „Odlepení odmrazovacího tělesa BF Goodrich, č. dílu 6979“ nelze v žádném případě použít pro odlepování odmrazovacího tělesa značky „Rubena“, č. v. 068-1200. Odlepování odmrazovacího tělesa značky „Rubena“, č. v. 068-1200 vždy způsobí zásah do kompletního systému povrchové ochrany vrtulového listu. Z tohoto důvodu může odlepování odmrazovacího tělesa značky „Rubena“, č. v. 068-1200 provádět pouze výrobce vrtule, nebo autorizovaný opravce.

2. Na jedné vrtuli nelze kombinovat použití odmrazovacích těles „Rubena“, č. v. 068-1200 a těles „BF Goodrich“, č. v. 6979 pro značné hmotnostní a konstrukční rozdíly těles.

3. Jednotlivá odmrazovací tělesa jsou při výrobě vrtule lepena na jednotlivé listy vrtulové sady na základě výběru podle vhodných parametrů.

Záznamy o parametrech jsou uloženy u výrobce vrtule.

Při výměně odmrazovacího tělesa je nutné tyto parametry zachovat.

Z tohoto důvodu je nutné při objednávce náhradního odmrazovacího tělesa vždy uvést:

- výrobní číslo vrtule
- pořadové číslo listu, na kterém má být vyměněno odmrazovací těleso.

Výrobce vrtule dodá pouze odmrazovací těleso s příslušnými parametry pro konkrétní výrobní číslo vrtule a provede záznam výrobního čísla odmrazovacího tělesa do dokladů vrtule uložených u výrobce vrtule. Oprávněný pracovník, provádějící výměnu, provede o výměně záznam do Záznamníku vrtule a Záznamníku vrtulových listů, kde uvede výrobní číslo odmrazovacího tělesa a číslo vrtulového listu, na kterém byla výměna provedena.

Provede: Uživatel.

Platnost bulletinu: Od data vydání. Tento bulletin je vydáván jako Revize č. 1 bulletinu V 510/11b, který nahrazuje.

Datum: 11. 5. 2000

Ing. Igor Brunclík v.r.  
Generální ředitel AP

Ing. Josef Sviták v.r.  
Technický ředitel AP

Ing. Pavel Kulovaný v.r.  
Hlavní konstruktér AP

Po technické stránce schváleno TI-ÚCL ČR.