



AVIA PROPELLER, s.r.o.

Beranových 666, 199 00 Praha - Letňany, Česká Republika

INFORMAČNÍ BULLETIN

Číslo: **V 508/6b - Revize č. 1** **V 508E/2b**
 V 508B/10b - Revize č. 1 **V 508E-AG/2b**
 V 508D/11b - Revize č. 1
 V 508D-2/1b - Revize č. 1
 V 508D-AG/4b - Revize č. 1 **V 510/14b – Revize č. 1**
 V 508Z/6b - Revize č. 1 **V 510AG/7b – Revize č. 1**

Týká se: Zavedení jednotného šroubu a podložky pro všechny verze (modely) vrtulí typových řad V 508 a V 510.

Důvod: Sjednocení šroubů a podložek pro upevnění vrtule k motoru pro všechny verze (modely) vrtulí typových řad V 508 a V 510.


Opatření: Výrobce dále sjednocuje šrouby a podložky pro upevnění vrtule k motoru pro všechny verze (modely) vrtulí typových řad V 508 a V 510 na šrouby č. v. 079-0002 a podložky č. v. 079-0003.
Těmito šrouby a podložkami budou nadále vybavovány nové vrtule a vrtule po generální opravě verzí AG a postupně všechny ostatní vrtule typových řad V 508 a V 510.
Původní šrouby č. v. 059-0001, ani pozdější č. v. 076-0001 a podložky č. v. 059-0002 nebudou již nadále ve výrobě.
Původní šrouby je možné vyměnit za nové provedení v provozu kdykoliv, s tím, že zůstávají v platnosti povinné výměny šroubů a podložek pro upevnění vrtule k motoru za nové při každé generální opravě.
V tomto případě je nutné vyměnit všechny šrouby a podložky pro upevnění vrtule k motoru za nové.
Je zakázáno vzájemně kombinovat na jedné vrtuli různé varianty šroubů a podložek uvedené na obrázku č. 1.

Avia Propeller, s.r.o.

Informační bulletin č.:

V 508/6b – Rev. č.1, V 508B/10b – Rev. č.1, V 508D/11b – Rev. č.1,
V 508D-2/1b – Rev. č.1, V 508D-AG/4b – Rev. č.1, V 508Z/6b – Rev. č.1,
V 508E/2b, V 508E-AG/2b,
V 510/14b – Rev. č.1, V 510AG/7b – Rev. č.1

Obrázek č. 1: Rozdíly v provedení a montáži šroubů a podložek pro připevnění vrtule k motoru.



1. Varianta
(Není přípustná pro V508E,
V508E-AG, V510T
a pro nové a GO vrtule
V508D-AG a V510AG.)

2. Varianta
(Není přípustná pro V510T
a pro nové a GO vrtule
V508D-AG, V 508E-AG
a V510AG.)

3. Varianta
(Přípustná pro všechny typy
řad V508 a V510.)

**Podložky montovat tak, aby sražení
otvoru směřovalo pod hlavu šroubu.**

Provede: Uživatel při výměně šroubů, nebo opravce při GO.

Náklady: Nevznikají náklady způsobené zavedením tohoto bulletinu.

Materiál: Možno zakoupit u výrobce.

Platnost bulletinu: Od data vydání.

Datum: 17. 6. 2002

Ing. Igor Brunclík, v. r.
Generální ředitel AP

Ing. Zbyněk Tvrdík, v. r.
Hlavní konstruktér AP

Po technické stránce schváleno TS – ÚCL ČR.