



AVIA PROPELLER, s.r.o.

Beranových 666, 199 00 Praha - Letňany, Česká republika

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. V 500A/4, Revize č. 2

Týká se: Provozně technické příručky letecké vrtule V 500A – vydání anglické verze. Výrobce vrtulí vydává „Provozně technickou příručku letecké vrtule V 500A“, vydání III., datum vydání české verze 05. 2001, v anglické verzi, s datem vydání 05. 2003.
Údaje, uvedené v této příručce platí pro všechny vrtule V 500A od počátku výroby.

Důvod: V novém vydání příručky jsou zapracovány úpravy a doplňky na základě zkušeností z provozu a oprav, je doplněn popis a pokyny pro provoz rozvaděče LUN 7902. Způsob zpracování předchozích vydání neumožňoval provádění změn v těchto příručkách obvyklými postupy.

Opatření: Příručky:
- „Technický popis a návod k obsluze letecké vrtule V 500A“, rok vydání 1973, anglicky z roku 1974, a ostatní jazykové verze tohoto vydání, a
- druhé upravené vydání „Provozně technická příručka vrtule V 500A“, datum vydání 06. 1991, anglicky 1991, pozbývají platnosti k dále uvedeným datům.
K těmto datům je nutné nahradit dosavadní příručky za III. vydání.
Uživatel vrtule zajistí, aby používal příručky v platném stavu.
Platné příručky je možno objednat u výrobce vrtulí.

Termín provedení: Ke dni 31. 12. 2001 (česká verze), resp. k 31. 12. 2003 (anglická verze).

Náklady: Hradí uživatel.

Poznámka: Tento bulletin je vydáván jako Revize č. 2, bulletinu č. V 500A/4-R1, který nahrazuje.

Datum vydání bulletinu: 23. 6. 2003

Ing. Igor Brunclík
generální ředitel

Ing. Zbyněk Tvrdlík
hlavní konstruktér

Po technické stránce schváleno TI-ÚCL ČR.